





## Documentazione fotografica






Vista sud del fabbricato  
adibito a lavorazione e  
trasformazione carni.



Vista lato sud-ovest  
con accesso su Via  
Cercatoia Alta



Vista lato sud est con  
accesso su Via Di  
Montecarlo